

## **COMUNE DI FORCE**

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

## **LOCAZIONE "VILLINO VERRUCCI"**

ALLEGATO E – INVENTARIO DEI BENI PRESENTI ALL'INTERNO DEL "VILLINO VERRUCCI"

DESCRIZIONE DEL BENE		
PIANO SEMINTERE	RATO	
CUCINA e LOCALI AL PIANO SEMINTERRATO		
11 Plafoniere a soffitto comprensivi di 2 neon per		
plafoniera		
6 punti presa di tipo industriali voltaggio 220 e 380		
10 punti luce a parete e a soffitto di tipo cilindrico		
1 tavolo in acciaio inox su locale esterno a cucina non installato		
1 accessorio per cucina tipo fuochi non installato		
1 cappa piccola non installata		
1 accessorio per cucina tipo lavandino in acciaio non installato		
1 lavastoviglie con 2 cestelli interni e 1 porta posate installata		
1 lavandino a doppia vasca completo di rubinetteria con vano sottostante coperto a sportelloni e scarichi alti installato		
1 pensile scola piatti completo di sportellature scorrevoli		
installato e relativo accessorio scola piatti		
1 lavandino a singola vasca azionabile a ginocchio		
installato completo di rubinetteria		
1 bollitore compreso in set cucina comprensivo di n.2 cestelli estraibili		
1 accessorio da cucina compreso in set cucina con forno		
alla base e fuochi in sommità completo di accessori		
1 accessorio da cucina compreso in set cucina costituito da piastra in ghisa e scomparto inferiore con spazzolone per piastra		
1 accessorio da cucina compreso in set cucina costituito da friggitrice con due vaschette estraibili scomparto inferiore con rubinetto aggiuntivo per scolo olio		
1 cappa compresa di aspiratore e tubo di evacuazione installata comprensiva di sportelli rimovibili per pulizia		
1 mobile con piano di lavoro e vano sottostante coperto da sportellature scorrevoli con all'interno ripiano di appoggio.		
1 lavandino a singola vasca completo di rubinetteria con vano sottostante coperto a sportelloni e scarichi alti		
installato		
1 pensile completo di sportellature scorrevoli installato e ripiano intermedio in acciaio		
1 accessorio cucina tipo fuochi a gas mancante di sportello sottostante.		

1 frigorifero piccolo installato con numero 3 ripiani interni	
1 armadio con ante scorrevoli e ripiani divisori interni	
1 frigorifero grande installato con numero 3 ripiani interni	
6 termosifoni in alluminio di cui 2 non ancora installati	
WC INTERNO A CUCINA	
1 lavabo in ceramica completo di rubinetteria	
1 wc completo di tazza in ceramica e vaschette esterna in plastica.	ו
1 spazzolone per wc	
PIANO TERRA	1
ZONA RECEPTION	<u> </u>
2 tavoli in legno tipo 1 quadrato e 1 rettangolare	
2 applique a goccia	
2 plafoniere a semisfera	
1 videocitofono con collegamento esterno funzionante	
ed installato.	
ZONA ASCENSORE	
1 tavolo quadrato in legno	
2 tavoli bassi in vetro con piedi in metallo	
1 faretto cilindrico installato a parete	
ZONA WC DISABILI	
2 punti luce	
1 lavabo in ceramica senza base installato compreso di rubinetteria	
1 tazza installata a pavimento con predisposizione per disabili comprensiva di rubinetteria e doccetta	
1 spazzolone per tazza	
2 maniglioni antipanico su porte bagno e disimpegno per wc disabili	
1 porta REI con maniglione antipanico	
ZONA INGRESSO DISIMPEGNO	
1 lampadario a soffitto su ingresso tipo bolla trasparente	
4 applique da parete tipo a goccia	
2 porte in legno e vetri martellati a chiusura dell'ingresso	
2 termosifoni installati a parete su ingresso	
SALE RISTORANTE – ZONA DI DEPOSITO	
TEMPORANEO	
21 tavolinetti in vetro bassi di forma rotonda con	

treppiede in metallo cromato	
12 sedie in pelle beige e legno tipo wengé	
2 poltrone	
1 divano con due posti	
6 poggia bagagli in metallo e stoffa apribili/richiudibili a	
libretto	
3 tavolini rettangolari in legno	
26 sedie in pelle beige e legno tipo wengé imballate	
1 applique a sfera da installare con relativa	
componentistica di montaggio	
6 porta striscioni imballati e relativi kit di montaggio	
1 scatolone con all'interno componentistica per arredi	
bagni tipo spazzoloni, porta accessori e appendi	
asciugamani, etc 9 mensole in vetro comprensive di componentistica per	
l'installazione	
1 specchio per bagno disabili con relativo kit di	
montaggio	
3 cabine doccia non installate e relativa componentistica	
per l'installazione 26 fodere inscatolate/imbustate per cuscini o simili	
3 fasce unisci materassi	
2 faretti cilindrici non installati	
1 applique a goccia con relativo kit di montaggio da installare	
2 plafoniere semisferiche di cui 1 installata, manca solo la	
copertura e 1 plafoniera semisferica non installata con	
plafoniere in vetro non installata.  15 vetri di colore verde per abat-jour	
4 applique a sfera grandi sigillati + 1 applique a sfera piccola e relativi kit di montaggio	
7 frigoriferi da camera	
2 specchi con cornici di cui 1 con cornice color oro e 1	
con cornice color nero	
1 quadro con raffigurato Ernesto Verrucci	
1 quadro tipo ritratto di donna con velo nero	
4 quadri tipo ritratto di donna distesa	
1 quadro tipo autoritratto di volto femminile dai toni	
accesi, multicolore su sfondo azzurro	
2 quadri di piccole dimensioni raffiguranti paesaggio	
marino astratto comprensivi di cornice color oro	
3 quadri raffiguranti ritratti di donna rivolta a faccia in giù sopra letto	
D a self a second	

10 specchi		
1 lampada a terra con corpo tipo ferro battuto e vetro		
riflettente esterno in colore verde		
1 quadro raffigurante paesaggio astratto con cornice tipo dorato		
1 quadro di grandi dimensioni con raffigurato nudo di donna di spalle		
1 scrittoio vuoto da installare (parte di mensola scrittoio)		
4 applique a goccia installati a parete nella sala ristorante		
2 plafoniere semisferiche a soffitto installate		
Componentistica varia per installazione applique ed altra componentistica elettrica		
ZONA SERVIZI e LOCALE DI SGOMBERO		
2 plafoniere con neon installate a soffitto		
1 base in ceramica per lavabo bagno non installata		
1 mostra per porta in legno comprensiva di controtelaio e battute porta		
ZONA WC		
2 lavabi in ceramica sospesi installati a parete comprensivi di rubinetteria		
2 Vasi installati a pavimento con vaschetta esterna in		
plastica		
1 spazzolone per wc		
3 termosifoni a parete		
1 aspiratore su servizio cieco installato a parete		
1 plafoniera a soffitto mancate di vetro installata		
1 porta REI con maniglione antipanico di separazione tra locale di sgombro e cucina		
PIANO PRIMO		
DISIMPEGNO – WC SERVIZIO		
3 applique a parete tipa a goccia	Usato	
1 plafoniera a parete tipo sferico	Usato	
1 lavabo in ceramica con colonna e gruppo miscelatore	Usato	
2 applique a soffitto	Usato	
1 aspiratore	Usato	
1 vaso igienico con scarico a pavimento e cassetta esterna in plastica	Usato	
1 spazzolino per vaso igienico e relativo contenitore	Usato	

1 bidet appoggiato a terra con gruppo miscelatore	Usato
1 radiatore in alluminio senza valvola termostatica installata	Usato
1 porta tipo REI con maniglione antipanico	Usato
1 plafoniera sferica installata a soffitto	Usato
1 radiatore in alluminio senza valvola termostatica installata	Usato
1 applique a parete	Usato
1 lavabo in ceramica con colonna e gruppo miscelatore	Usato
1 applique a soffitto	Usato
1 vaso igienico con scarico a pavimento e cassetta esterna in plastica	Usato
1 bidet appoggiato a terra con gruppo miscelatore	Usato
1 applique a soffitto	Usato
1 radiatore in alluminio senza valvola termostatica installata	Usato
SALA NERA	
1 tavolo nero con intarsio in radica	
2 troni in legno e pellame posizionati a capotavola	
10 sedie in legno e pellame posizionate sui lati lunghi del tavolo	
2 troni in legno posizionati all'interno della sala fuori dal tavolo	
Boiserie in legno pregiato perimetrale con ricavati, al suo interno, vari contenitori.	
1 tavolo in legno da the posizionato all'interno della sala	
1 mobile in legno lavorato di notevoli dimensioni	
1 camino ricavato all'interno della boiserie perimetrale con cappa in legno	
1 porta di collegamento in legno pregiato	
1 lampadario in ferro battuto posizionato al centro della stanza al di sopra del tavolo.	
La sala risulta tutta controsoffittata con un controsoffitto in legno e pittura	
1 quadro con cornice dorata raffigurante l'architetto Verrucci collocato al di sopra del mobile di notevoli dimensioni presente in sala	

CAMERA 1		
CAMERA		
1 armadio in legno ad un anta con specchiera esterna, 1		
ripiano interno con appendi abiti e un cassettone alla		
base apribile dall'esterno		
1 appoggio da camera richiudibile in metallo cromato e		
stoffa		
1 mini frigo bar		
1 mensola con scrittoio		
1 lampadario a sfera		
1 testata letto con base letto		
1 materasso matrimoniale		
1 piatto doccia senza cabina con rubinetteria e asta		
doccia a saliscendi mancante di doccino.		
1 vaso igienico con scarico a pavimento e cassetta		
esterna in plastica		
1 bidet appoggiato a terra con gruppo miscelatore		
1 lavabo in ceramica con colonna e gruppo miscelatore		
1 scalda salviette		
1 applique a parete		
CAMERA 2		
1 divano a 2 posti		
1 armadio in legno ad un anta con specchiera esterna, 1		
ripiano interno con appendi abiti, cassaforte e un		
cassettone alla base apribile dall'esterno		
1 mensola con scrittoio		
1 letto singolo pieghevole comprensivo di materasso		
1 plafoniera a semisfera		
1 lampadario a sfera		
1 base letto con testata letto non installata		
1 materasso matrimoniale		
1 piatto doccia senza cabina con rubinetteria e asta		
doccia a saliscendi mancante di doccino.		
1 vaso igienico con scarico a pavimento e cassetta esterna in plastica		
1 bidet appoggiato a terra con gruppo miscelatore		
	L	l

1 lavabo in ceramica sospeso con gruppo miscelatore		
1 scalda salviette		
PIANO SECONDO		
DISIMPEGNO		
5 applique a parete tipa a goccia		
1 faretto cilindrico a parete collocato in zona ascensore		
LAVANDERIA		
1 applique a parete sopra ingresso		
1 applique a parete sopra porta lavanderia		
1 applique a sfera su lavandino		
1 lavandino da biancheria completo di rubinetteria e cannella		
CAMERA 3		
1 lampadario a sfera da soffitto		
1 armadio in legno ad un anta con specchiera esterna, 1 ripiano interno con appendi abiti, cassaforte e un cassettone alla base apribile dall'esterno		
1 mensola con scrittoio		
1 testata letto con base letto		
1 materasso matrimoniale		
2 applique da testata		
1 divano biposto		
1 applique da soffitto a semisfera		
1 vaso in ceramica a pavimento con cassetta esterna in ceramica e rubinetteria varia		
1 bidet in ceramica a pavimento completo di rubinetteria		
2 scalda salviette installati a parete senza valvole termostatiche.		
1 applique installata a parete su servizio igienico		
2 applique tipo a U installati a parete su ingresso bagno e doccia		
2 applique tipo sferico installati a parete sopra lavandino bagno		
1 lavabo con piano in ceramica e base in ferro tipo		

cromato installato a pavimento comprensivo di rubinetteria	
1 piatto doccia con cabina doccia e gruppo miscelatore	
con saliscendi e doccino	
1 tavolo quadrato in legno	
Travolo quadrato irriegno	
CAMERA 4	
2 letti singoli con base letto	
2 materassi singoli	
1 poltrona	
2 applique su testata letto	
1 mensola con scrittoio	
1 armadio in legno ad un anta con specchiera esterna, 1	
ripiano interno con appendi abiti, cassaforte e un	
cassettone alla base apribile dall'esterno	
2 plafoniere semisferiche installate a parete	
1 applique di tipo ad U installato a parete	
apprique ar tipe du c'instantité à parete	
1 applique installato a parete su servizi igienici	
1 vaso in ceramica a pavimento con cassetta esterna in	
ceramica e rubinetteria varia	
1 bidet in ceramica a pavimento completo di rubinetteria	
1 scalda salviette installati a parete senza valvole	
termostatiche.	
1 piatto doccia con cabina doccia e gruppo miscelatore	
con saliscendi e doccino	
1 lavabo con piano in ceramica e base in ferro tipo	
cromato installato a pavimento comprensivo di	
rubinetteria	
2 applique tipo sferico installati a parete sopra lavabo	
CAMERA 5	
1 applique di tipo ad U installato a parete	
1 lampadario tipo a sfera installato a soffitto	
1 piatto doccia con cabina doccia e gruppo miscelatore	
con saliscendi senza doccino	
1 lavabo con piano in ceramica e base in ferro tipo	
cromato installato a pavimento comprensivo di	
rubinetteria	
2 applique tipo sferico installati a parete sopra lavabo	
The data the entire meranan a barote sobra latabo	

1 vaso in ceramica a pavimento con cassetta esterna in	
ceramica e rubinetteria varia	
1 bidet in ceramica a pavimento completo di rubinetteria	
1 applique installato a parete su servizi igienici	
1 scalda salviette installato a parete con valvola termostatica	
1 lampadario tipo a sfera installato a soffitto	
1 armadio in legno ad un anta con specchiera esterna, 1 ripiano interno con appendi abiti, cassaforte e un cassettone alla base apribile dall'esterno	
1 mensola con scrittoio	
2 testate letto con base per letti singoli	
2 materassi singoli	
CAMERA 6	
1 testata letto con base letto	
2 materassi singoli	
2 applique su testata	
1 poltrona	
1 armadio in legno ad un anta con specchiera esterna, 1 ripiano interno con appendi abiti, cassaforte e un cassettone alla base apribile dall'esterno	
1 lampadario tipo a sfera installato a soffitto	
1 vaso in ceramica a pavimento con cassetta esterna in ceramica e rubinetteria varia	
1 bidet in ceramica a pavimento completo di rubinetteria	
3 maniglioni per fruizione e deambulazione disabili	
1 piatto doccia a raso specifico per disabili comprensivo di seggiolino reclinabile ed accessori comprensivo inoltre di rubinetteria e saliscendi con doccino 1 lavandino in ceramica rialzato per disabili	
·	
2 applique sferici installati a parete su lavandino	
1 lampadario tipo sferico installato a soffitto	
2 guide per cabina doccia in alluminio	
1 scalda salviette a parete	

PIANO TERZO	
DISIMPEGNO E ZONA ASCENSORE	
2 applique a parete tipa a goccia	
2 applique a parete tipa a goccia zona vano scala	
1 applique a parete tipo a goccia su zona ascensore	
1 faretto cilindrico a parete su zona ascensore	
1 predisposizione per macchina frigo interna	
2 faretti da incasso su controsoffitto vano scala	
CAMERA 7	
1 testata letto senza base letto a parete	
2 applique installati sulla testata	
1 lampadario a sfera installato a soffitto	
1 poltrona in pelle	
1 mensola in legno con scrittoio installata a parete	
1 porta scorrevole a vetri, relative guide e fermi su accesso alla torretta	
1 armadio in legno ad un anta con specchiera esterna, 1 ripiano interno con appendi abiti, cassaforte e un cassettone alla base apribile dall'esterno	
1 porta scorrevole a vetri, relative guide e fermi su bagno	
1 piatto doccia senza cabina comprensivo di rubinetteria e saliscendi con doccino	
1 lavabo con piano e base in ceramica comprensivo di rubinetterie.	
1 vasca installata a terra compreso di rubinetteria senza doccino.	
1 vaso in ceramica installato a terra con vaschetta esterna in ceramica e rubinetteria	
1 bidet in ceramica installato a terra comprensivo di rubinetteria.	
2 scalda salviette installati a parete con valvole termostatiche	
1 termosifone in alluminio da installare presumibilmente nella zona torretta	
1 applique a sfera installato a parete zona bagno	
2 punti luce installati a parete	


1 faretto cilindrico installato a parete	
· ·	
CAMERA 8	
1 piatto doccia comprensivo di box doccia perimetrale esterno in cristallo e porta di accesso con maniglia e guide. Il piatto doccia è comprensivo di rubinetteria con saliscendi senza doccino	
1 lavabo con piano e base in ceramica comprensivo di rubinetterie.	
2 applique a sfera installati a parete zona lavabo	
2 scalda salviette installati a parete comprensivi di valvole termostatiche	
1 bidet in ceramica installato a terra comprensivo di rubinetteria.	
1 vaso in ceramica installato a terra con vaschetta esterna in ceramica e rubinetteria	
1 testata letto installata a parete 2 applique cilindrici installati a parete su testata	
2 basi letto	
2 materassi matrimoniali	
2 faretti cilindrici installati a parete	
1 faretto cilindrico installato a parete zona sottotetto dietro letto	
1 armadio in legno ad un anta con specchiera esterna, 1 ripiano interno con appendi abiti, cassaforte e un cassettone alla base apribile dall'esterno.	
1 mensola in legno con scrittoio installata a parete adiacente all'armadio	
CAMERA 9	
2 testate con basi per letti singoli	
2 materassi singoli	
2 applique cilindrici installati a parete sulla testata	
2 faretti cilindrici installati a parete zona sottotetto	
1 piatto doccia angolare comprensivo di cabina doccia con rubinetteria e saliscendi, compreso inoltre di doccino.	
1 lavabo con piano e base in ceramica comprensivo di rubinetterie.	
1 mensola in legno con scrittoio installata a parete adiacente all'armadio	

1 armadio in legno a tre ante apribili con specchiera esterna, 1 ripiano interno con cassettiera interna a 2 cassetti con 2 appendi abiti, cassaforte.	
1 applique di tipo ad U installato a parete	
1 applique a sfera installato a parete	
1 vaso in ceramica installato a terra con vaschetta	
esterna in ceramica e rubinetteria	
1 bidet in ceramica installato a terra comprensivo di	
rubinetteria.	
1 scalda salviette con valvola termostatica	
1 punto luce installato a parete su servizi	


Il valore complessivo, al netto di Iva al 21% dei suddetti beni inventariati, ammonta ad **Euro 62.730,00.** 


Force li, 09/06/2025

**Il Responsabile del Progetto** Emidio geom. Ortolani




PIANTA PIANO SEMINTERRATO scala 1:50





PIANTA PIANO PRIMO scala 1:50



PIANTA PIANO SECONDO scala 1:50

